



径の呼び 15A~40A



径の呼び 50A~100A
ハブ付



単位: mm

径の呼び Rc	適用する鋼管の外径	フランジの各部寸法					ボルト穴			ボルトのねじの呼び
		A	H	外径D	t	T	中心円の径C	数	径h	
15A	21.7	—	—	95	—	14	70	4	15	M12
20A	27.2	—	—	100	—	16	75	4	15	M12
25A	34.0	—	—	125	—	16	90	4	19	M16
32A	42.7	—	—	135	—	18	100	4	19	M16
40A	48.6	—	—	140	—	18	105	4	19	M16
50A	60.5	76	80	155	18	26	120	8	19	M16
65A	76.3	100	104	175	20	30	140	8	19	M16
80A	89.1	113	117	200	22	34	160	8	23	M20
100A	114.3	138	142	225	24	36	185	8	23	M20

承認	検図	作図	材質	SS400/SUS	図面名称	管継手製品標準図	図番	F00-05-53-0413
			尺度	—		丸フランジ 20K		株式会社 梅沢製作所
			日付	2016.07.21	形式	鋼製管継手		